



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» Структурное подразделение «Детский сад «Сказка»».**
- 1.2. Адрес объекта: **Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, 26а.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: **2 этажа, 214,2 кв. м;**
часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания **2014 г.**, последнего капитального ремонта **-нет**, наличие прилегающего земельного участка : **да , 912,18 кв. м.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – июнь-июль 2018 г. капитального - нет.**
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Сказка»»;
МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Советская, 19а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (**государственная**).
- 1.10. Территориальная принадлежность (**муниципальная**).
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования администрации Бардымского муниципального района.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Пермский край, с.Барда, ул. Матросова, 18, тел. 8(34292)2-09-83; факс 8(34292)2-09-82.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (**образование**)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте .**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста.)
дети в возрасте от 3 до 8 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. (Нет)**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 мест.**
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: **(нет).**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
- Автобусный маршрут «Лесхоз»- «С-П» с.Барда до ост. «Куйбышева» с.Барда расстояние до детского сада 200 м., пешком 3 мин.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м.;**

3.2.2. время движения (пешком): **3 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**);

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: **есть;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	ДУ
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,С,О,Г, У)
	Вход (входы) в здание	ДУ
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию о МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»» у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на

прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
2		3
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны-альтернативной организации обслуживания
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны-альтернативной организации обслуживания
	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-альтернативной организации формы

		обслуживания
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения 2018-2030, при наличии финансирования в рамках исполнения адресной программы (Плана) адаптации МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад» «Сказка» социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _____ 20__ г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ:
Дирктор МБОУ «Бардымская
СОШ №2
Абузов Т.И.

" ____ " _____ 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
N _____

" ____ " _____ 20__ г.

Бардымский муниципальный район
(Наименование территориального
образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Сказка»».**

1.2. Адрес объекта: **Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Куйбышева, 26а.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: **2 этажа 214,2 кв. м;**
часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да); **912,18 кв. м.**

1.4. Год постройки здания: **2014**, последнего капитального
ремонта: **нет**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего июнь-июль 2018 г.,**
капитального **-нет**.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование
согласно уставу, краткое наименование):
- **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя
общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Сказка»;**
- **МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул.
Советская, 19а.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
**Автобусный маршрут «Лесхоз»-«С-П Колос» с.Барда до ост. «Куйбышева» с.Барда расстояние до
детского сада 200м., пешком 3 мин.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **3 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: **есть (лестница)**

Их обустройство для инвалидов на коляске

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			на плане	фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		
	Вход (входы) в здание	ДУ		
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию о МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а

также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
	2	3
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

4.2. Период проведения работ 2018-2030г.г. по мере поступления денежных средств в рамках исполнения -плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для инвалидов С,Г,У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____.

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инва _____;
4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на _____ л.;
 2. входа (входов) в здание на _____ л.;
 3. путей движения в здании на _____ л.;
 4. зоны целевого назначения объекта на _____ л.;
 5. санитарно-гигиенических помещений на _____ л.;
 6. системы информации (и связи) на объекте на _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель комиссии _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»»
МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»»
618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
	2	3			6		8	
.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДЧ-В	Приобретение и установка	ТР
.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие информационных указателей на пути, отсутствие бордюров по краям. Отсутствие прорезиненной плитки	все	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; установка бордюров по краям пешеходных путей	ТР
.3	Лестница (наружная)	нет						
	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие			

.4					пандуса			ТР
.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянок и парковки			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»»	ДП-И (С,У,Г)			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ДЧ-И (Г.У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»»
618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
	2				6	7	8	
.1	Лестница (наружная)	нет			Отсутствие лестницы	ДЧ –И (С,Г,У)		
.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	ДЧ–И (С,Г,У)	Установка пандуса на главном входе, установка пандуса запасного выхода 1-го этажа сопровождение инвалида-колясочника	КР
.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и	ДЧ–И (С,Г,У)		ТР

					ограниченный на ступени			
.4	Дверь (входная)	есть				ДЧ-И (К)	Приведение входной двери первого этажа в соответствие с нормативом	Рек.
.5	Тамбур	есть				все	Установка перил в тамбуре запасного выхода 1-го этажа	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	все		индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3	4	5
Вход в здание СП «Детский сад «Сказка»»	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ДЧ-И (О,С,Г,У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
	2				6		8	
.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие поручней. Отсутствие информации на путях движения	все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям. Опроектирование инвалида	ТР

							колясочника. Установка поручней	
.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограниченной на ступнях, отсутствие поручней	все	Приобретение и установка	ТР
.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Технические решения невозможны	ТСР
.5	Дверь	есть			Отсутствие информационных табличек	все	Приобретение и установка	ТСР
.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	все	Приобретение и установка	Р
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	

1	2	3	5
Пути движения внутри здания	ДП-И (С,У,Г)		<p>Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям.</p> <p>Установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением, сопровождение инвалида колясочника</p>

Комментарий к заключению: _____ ДП-И (С,У,Г) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»»
618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
	2				6		8	
.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие контрастной и рельефной поверхности, ненормативное размещение информационных обозначений помещений,	все	Организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; установить рампы, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью, сопровождение инвалида колясочников	тср
.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие информационных обозначений		Установить информационные рельефные таблички к	

					помещений; в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах- колясках. Для инвалидов с нарушениям и зрения и слуха, при проведении мероприятий не организован о донесение информации в доступной форме		каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки, выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированиемз вуковой визуальной информацией,со провождение инвалида колясочника	
.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3		5
Зоны целевого назначения	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ВНД _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (II)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. N ____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1					6		
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3		5

Комментарий к заключению: _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (III)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _____ 20__ г. N ____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»»
МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»»
618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1					6		
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3		5

Комментарий к заключению: _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»»
МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»»
618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19**

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	начим о для инвали да (категория)	Ссодержание	виды работ
.1	Туалетная комната				Ширина дверного проема 70 см. Отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом; отсутствие мест крепления костылей, тростей; отсутствуют поручни у унитаза и раковины; отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу; отсутствует кнопка вызова персонала; отсутствие направляющей тактильной плитки (на полу) и т.д.	все	Установка дверей, выделение зоны для кресла-коляски рядом с унитазом; Установка мест крепления костылей, тростей; Установка поручней у унитаза и раковины; нанесение контрастной и тактильной разметки; Установка поручней, сопровождение инвалидов-колясочников , устройство направляющей тактильной плитки (на	

							полу); установка крючков для костылей, одежды и т.д.	
.2	Душевая/ванная комната							
.3	Бытовая (гардеробная) комната							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,Г,С,У)			Реконструкция индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ВНД (К,О,Г,С,У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	начало для инвалида (категория)	Содержание работ	
	2				6		8	
.1	Визуальные средства	Есть частично			Нарушение нормативных требований, размещены не все визуальные информации установленные нормативными требованиями: нет знаков запасного выхода для колясочников	все	Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем -Установка тактильных пиктограмм -Установка тактильных схем -Установка тактильных указателей направления движения -	Организационные мероприятия ТСП, ТР
.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	се		Индивидуальное решение с ТСП

.3	Тактильные средства							ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушение нормативных требований, размещены не все визуальные информации установленные нормативными требованиями: нет знаков запасного выхода для колясочников			индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		№ на плане	фото	
1	2		4	5
Помещения СП «Сказка»	ВНД (К,О,Г,С,У)			Индивидуальное решение с ТСР . текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____ ВНД (К,О,Г,С,У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ
Дирктор МБОУ «Бардымская
СОШ №2
Абузов Т.И.

" ___ " _____ 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» Структурное подразделение «Детский сад «Сказка»».**

1.2. Адрес объекта: **Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, 26а.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: **2 этажа, 214,2 кв. м;**

часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания **2014 г.**, последнего капитального ремонта **-нет**, наличие прилегающего земельного участка : **да , 912,18 кв. м.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – июнь-июль 2018 г. капитального - нет.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Сказка»»; МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Советская, 19а.**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (**государственная**).

1.10. Территориальная принадлежность (**муниципальная**).

1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования администрации Бардымского муниципального района.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Пермский край, с.Барда, ул. Матросова, 18, тел. 8(34292)2-09-83; факс 8(34292)2-09-82.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (**образование**)

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте .**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста.) **дети в возрасте от 3 до 8 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. (**Нет**)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **40 мест.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (**нет**).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
- Автобусный маршрут «Лесхоз»- «С-П» с.Барда до ост. «Куйбышева» с.Барда расстояние до детского сада 200 м., пешком 3 мин.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м.;**

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: **есть ;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	ДУ
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,С,О,Г, У)
	Вход (входы) в здание	ДУ
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию о МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»» у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на

прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
	2	3
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий , капитальный)
	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Технические решения невозможны- альтернативной организации формы обслуживания
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны- альтернативной организации формы обслуживания
	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны- альтернативной организации формы

		обслуживания
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения 2018-2030, при наличии финансирования в рамках исполнения адресной программы (Плана) адаптации МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад» «Сказка» социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: _____

(наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _____ 20__ г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Бардымская
СОШ №2
Абузов Т.И.

" ____ " _____ 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
N _____

Бардымский муниципальный район
(Наименование территориального
образования Пермского края)

" ____ " _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Сказка»».**

1.2. Адрес объекта: **Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Куйбышева, 26а.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: **2 этажа 214,2 кв. м;**

часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да); **912,18 кв. м.**

1.4. Год постройки здания: **2014**, последнего капитального
ремонта: **нет**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего июнь-июль 2018 г.,**
капитального **-нет**.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование
согласно уставу, краткое наименование):
- **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя
общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Сказка»;**
- **МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул.
Советская, 19а.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать
маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**Автобусный маршрут «Лесхоз»-«С-П Колос» с.Барда до ост. «Куйбышева» с.Барда расстояние до
детского сада 200м., пешком 3 мин.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **3 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: **есть** (лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные функциональные зоны структурно-	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			на плане	фото
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		
	Вход (входы) в здание	ДУ		
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры :

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию о МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а

также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. Все выше перечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
	2	3
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

4.2. Период проведения работ 2018-2030г.г. по мере поступления денежных средств в рамках исполнения -плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для инвалидов С,Г,У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инва _____;

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на _____ л.;

2. входа (входов) в здание на _____ л.;

3. путей движения в здании на _____ л.;

4. зоны целевого назначения объекта на _____ л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на _____ л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель комиссии _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Со держание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Ссоде ржание	виды работ
	2	3			6		8	
.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отс утствие таблички с шрифтом Браля, тактильных пиктограмм	ДЧ-В	Приобретение и установка	ТР
.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие информационных указателей на пути, отсутствие бордбров по краям. Отсутствие прорезиненной плитки	все	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; установка бордюров по краям пешеходных путей	ТР
.3	Лестница (наружная)	нет						
	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие			

.4					пандуса			ТР
.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянок и парковки			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию МБОУ «БСОШ №2» СП «Детский сад «Сказка»»	ДП-И (С,У,Г)			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ДЧ-И (Г.У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	С содержа ние	Значимо для инвалида (категори я)	Ссоде ржание	виды работ
	2				6	7	8	
.1	Лестница (наружная)	нет			Отсутств ие лестниц ы	ДЧ –И (С,Г,У)		
.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутств ие пандуса	ДЧ–И (С,Г,У)	Установка пандуса на главном входе, установка пандуса запасного выъхода 1-го этажа сопровождени е инвалида-колясочника	КР
.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутств ие прорезин енной плитки, отсутств ие тактильн ой ленты и	ДЧ–И (С,Г,У)		ТР

					ограниченный на ступени			
.4	Дверь (входная)	есть				ДЧ-И (К)	Приведение входной двери первого этажа в соответствие с нормативом	Рек.
.5	Тамбур	есть				все	Установка перил в тамбуре запасного выхода 1-го этажа	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	се в		индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3		5
Вход в здание СП «Детский сад «Сказка»»	ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К)			Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ДЧ-И (О,С,Г,У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _____ 20__ г. N ____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2					6		8	
.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствие поручней. Отсутствие информации на путях движения	все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям. Оповещение инвалидов	ТР

							колясочника. Установка поручней	
.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничитель на ступнях, отсутствие поручней	все	Приобретение и установка	ТР
.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Технические решения невозможны	ТСР
.5	Дверь	есть			Отсутствие информационных табличек	все	Приобретение и установка	ТСР
.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	все	Приобретение и установка	Р
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	

1	2	3	5
Пути движения внутри здания	ДП-И (С,У,Г)		<p>Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям.</p> <p>Установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением,</p> <p>сопровождение инвалида колясочника</p>

Комментарий к заключению: _____ ДП-И (С,У,Г) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (1)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "___" _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	виды работ
	2				6		8	
.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствие контрастной и рельефной поверхности, ненормативное размещение информационных обозначений помещений,	все	Организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; установить ramпы, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью, сопровождение инвалида колясочников	тср
.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие информационных обозначений		Установить информационные рельефные таблички к	

					помещений; в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, при проведении мероприятий не организован о донесение информации в доступной форме		каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м. со стороны дверной ручки, выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой визуальной информацией, со провождение инвалида колясочника	
.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3		5
Зоны целевого назначения	ВНД			Индивидуальное решение с тер

Комментарий к заключению: _____ ВНД _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (П)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _ 20 _ г. N _

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1					6		
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению: _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1					6		
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2		3	5

Комментарий к заключению: _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»» МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»» 618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	начим о для инвали да (категория)	Ссодержание	виды работ
.1	Туалетная комната				Ширина дверного проема 70 см. Отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом; отсутствие мест крепления костылей, тростей; отсутствуют поручни у унитаза и раковины; отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу; отсутствует кнопка вызова персонала; отсутствие направляющей тактильной плитки (на полу) и т.д.	все	Установка дверей, выделение зоны для кресла-коляски рядом с унитазом; Установка мест крепления костылей, тростей; Установка поручней у унитаза и раковины; нанесение контрастной и тактильной разметки; Установка поручней, сопровождение инвалидов-колясочников , устройство направляюще й тактильной плитки (на	

							полу); установка крючков для костылей, одежды и т.д.	
.2	Душевая/ванная комната							
.3	Бытовая (гардеробная) комната							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,Г,С,У)			Реконструкция индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ ВНД (К,О,Г,С,У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бардымская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»»
МБОУ «Бардымская СОШ №2» СП «Детский сад «Солнышко»»
618150, Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Советская , 19

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Содержание работ		
	2				6		8	
.1	Визуальные средства	Есть частично			Нарушение нормативных требований, размещены не все визуальные информации установленные нормативными требованиями: нет знаков запасного выхода для колясочников	все	Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем -Установка тактильных пиктограмм -Установка тактильных схем -Установка тактильных указателей направления движения -	Организационные мероприятия ТСП, ТР
.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	се		Индивидуальное решение с ТСП

.3	Тактильные средства						ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушение нормативных требований, размещены не все визуальные информации и установленные нормативными требованиями: нет знаков запасного выхода для колясочников		индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на фото	плане	
1	2		4	5
Помещения СП «Сказка»	ВНД (К,О,Г,С,У)			Индивидуальное решение с ТСР . текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____ ВНД (К,О,Г,С,У) _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.